
	<b>INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE LOS MEDIDORES DE CO<sub>2</sub> EN LOS CENTROS DE LA UEX</b>		
		IO 012 del PR-GE 04	

## INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE LOS MEDIDORES DE CO<sub>2</sub> EN LOS CENTROS DE LA UEX

El uso de medidores de CO<sub>2</sub> está indicado para comprobar la efectividad de la ventilación de una dependencia.

Los medidores AIRSENS-CO<sub>2</sub> instalados permiten conocer, en todo momento, el nivel de calidad del aire a través de los colores del indicador LED frontal:



### Criterios establecidos por la UEx para interpretación de los datos:

- **Niveles hasta 800 ppm:** Buena ventilación garantizada.
- **Entre 800 y 1200 ppm:** Ventilación insuficiente, hay que mejorarla mediante:
  - Aumentar ventilación.
  - Desalojar la estancia en los periodos entre clases ventilando todo lo posible.
- **Niveles superiores a 1200 ppm:** Deficiente. Se debe actuar inmediatamente aplicando las siguientes medidas por este orden:
  - Aumentar ventilación si es posible.
  - Disminuir ocupación de la estancia.
  - Disminuir actividad física.

Cuando se alcance el nivel rojo, además de tomar las medidas anteriores, se dará aviso al personal de Conserjería. Este comprobará si la situación es puntual o persistente en el tiempo, en cuyo caso avisará al Servicio de Prevención.

**NOTA:** Un nivel de **ventilación suficiente** no garantiza por sí solo la ausencia de contagios. El uso de mascarillas bien ajustadas, el mantenimiento de la distancia interpersonal y las medidas de higiene siguen siendo de necesaria aplicación.

